

06.1	Udskiftning af ekspansionsfuger mellem betondæk på svalegang	Afventer	32.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.500
13	KLOAK																		
13.1	TV-inspektion af kloakker og rådgivers vurdering samt etablering af 3 stk. gennemløbsbrønde	Afventer	-	-	115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.000
18	ØVRIGE																		
18.1	Fornyelse af energimærke	Afventer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PRIVATE FRIAREALER																		
19.1	Malerbehandling af carporte og skure diverse maleropgaver	Afventer	60.000	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	360.000
	Sum af vedligeholdelse i alt		358.000	387.500	302.000	355.000	355.000	300.000	335.000	415.000	240.000	285.000	3.332.500						
	Afsat til uforudsete omkostninger (10%)		35.800	38.750	30.200	35.500	35.500	30.000	33.500	41.500	24.000	28.500	333.250						
	Afsat til rådgiverhonorar (14%)		50.120	54.250	42.280	49.700	49.700	42.000	46.900	58.100	33.600	39.900	466.550						
	Total (ekskl. moms)		443.920	480.500	374.480	440.200	440.200	372.000	415.400	514.600	297.600	353.400	4.132.300						
	Total inkl. moms		554.900	600.625	468.100	550.250	465.000	519.250	643.250	372.000	441.750	5.165.375							